

445566

10.10.2016

1( 1)

Bestillingsdato

10.10.2016

Status

Oppdragsid:

Skadenr.

Kalkulert

16801014K1

16445566

Bileier

Mottager

Forsikringsnr.

Test Testersen

Maskinverkstedet AS

Forman Jan S Pedersen

Skadetype

12345678

Stålverksveien 45

Kasko

0875 Oslo

Telefon: 95086769

Objektgruppe

Skadeområde

Normal reparasjonstid (dager)

Arbeidsmaskin/ traktor

12

3

Alarm

Ikke vurdert

Volvo EC140CL

445566

Arbeidsordre nr.:	Skadedato	Ankomst	Påbegynt	Ferdig dato	Registreringsdato
	03.10.2016				

Besiktigelsesdato	Chassisnr.	Kilometerstand
10.10.2016	110XXX	1 562

	<u>Tid</u>	<u>Deb.faktor</u>	<u>Rabatt</u>	<u>Beløp</u>
Karosseriarbeide - Skifte, De/Mo	725	900,00		6 525,00
Karosseriarbeide - Målrette	250	900,00		2 250,00
Glassarbeide (inkl. starttid)	300	900,00		2 700,00
Annet materiale (rabatt 0,00)				3 775,00
Understellsbehandling Materiale				900,00
Lakkarbeide	287	1 200,00		3 444,00
Lakkmateriell				1 283,70
Sum eks. mva				20 877,70
MVA 25,00 % av 20 877,70				5 219,43

**Totalbeløp****26 097,13**

Notater

Reparert en mindre skade midt på venstre A-stolpe.

Stolpen var trykket inn 7 mm med en jven bue i forhold til fabrikkens mål, med en mindre, men konsentrert inntrykking (hakk) på treffsted for skaden. A-stolpen jekket tilbake til riktig mål. Den konsentrerte skaden (20 cm lengde) skåret ut og tilsvarende del tatt fra en uskadet A-stolpe fra samme type maskin er innsveiset i henhold til foreskrevet sveiseprosedyre.

Dette er ikke en faktura. Takstrappen er ikke en bekreftelse på at skaden er erstatningsmessig. Besiktigelsen innebærer ikke betalingsplikt for selskapet. Kontakt selskapet før utlevering. Avvik må godkjennes som tillegg. Det er bare bileier som kan igangsette reparasjon

Oppdragsid:  
16801014K1

Bestillingsdato  
10.10.2016

Arbeidsordre nr.:

Mottager  
Maskinverkstedet AS

Skadenr.  
16445566

Volvo EC140CL

445566

<b><u>Karosseriarbeide - Skifte, De/Mo</u></b>	<b><u>Tiltak</u></b>	<b><u>Tid</u></b>
Demontere innv. deksler	De/Mo	150
Demontere vinduspusser	De/Mo	75
Reparere A-stolpe (innsveising av del)	Reparasjon	450
Skifte Håndtak (stang) foran B-stolpe	Skift	50
Sum Karosseriarbeide - Skifte, De/Mo		725
<b><u>Karosseriarbeide - Retting</u></b>	<b><u>Tiltak</u></b>	<b><u>Tid</u></b>
Målrette, A-stolpe, venstre side	Manuell tid	250
Sum Karosseriarbeide - Retting		250
<b><u>Glassarbeide</u></b>	<b><u>Tiltak</u></b>	<b><u>Tid</u></b>
Demontere nedre fremre vindu	De/Mo	50
Demontere øvre fremre vindu	De/Mo	250
Sum Glassarbeide		300
<b>Sum perioder arbeide</b>		<b>1275</b>

Oppdragsid: 16801014K1 Bestillingsdato 10.10.2016  
Arbeidsordre nr.: Mottager Maskinverkstedet AS Skadenr. 16445566

Volvo EC140CL

445566

Chassisnr. 110XXX Fargekode Påbegynt Ferdig dato  
Faktor 1,000

Reservedelspriser i følge gjeldende prislister med reservedelsvalg

<u>Delenummer</u>	<u>Reservedel/materiell</u>	<u>Listepris</u>	<u>Egen listepris</u>	<u>Rabatt</u>	<u>Beløp</u>
	1 stk Tetingslist	1,5	250,00		250,00
	5 stk. Klips	1,5	25,00		125,00
	Håndtak	1,5	2 600,00		2 600,00
	Rutelim	1,5	800,00		800,00
	<b>Sum materialer</b>				<b>3 775,00</b>

1) Manuelt prissatt  
5) Annetrad

Oppdragsid:  
16801014K1

Bestillingsdato  
10.10.2016

Arbeidsordre nr.:

Mottager  
Maskinverkstedet AS

Skadenr.  
16445566

Volvo EC140CL

445566

Lakkverksted	Fargekode	Ferdig dato	
Bsk Testverksted Truls			
Forsikringsselskap	Lakktype	Lakkmaterialer	Deb.faktor lakk
BSK AVD ØST TEST	2	650,00	1 200,00

Bileier

Test Testersen  
12345678

<u>Kode</u>	<u>Flate</u>	<u>Utvendig lakk</u>	<u>Fotnoter</u>	<u>Tid</u>
		Venstre A-stolpe (48 dm <sup>2</sup> )		151
		Håndtak (10 dm <sup>2</sup> )		30
		Sum Utvendig lakk		181
<u>Kode</u>	<u>Flate</u>	<u>Innvendig lakk</u>	<u>Fotnoter</u>	<u>Tid</u>
		Innv. lakking venstre A-stolpe		50
		Sum Innvendig lakk		50
		<u>Annet</u>		<u>Tid</u>
		Starttid		56
		Sum Annet		56
		Sum Lakk		287

<u>Kostnad</u>	<u>Rabatt</u>	<u>Beløp</u>
Lakkarbeide		3 444,00
Lakkmateriell		437,45
Lakkmateriell annet		846,25
Sum		4 727,70

Kontroll lekasje	Kontroll karosseri	Kontroll plast	Ankomstkontroll lakk	Grunning	Topplakk	Kontroll av lakk	Leveransekontroll
------------------	--------------------	----------------	----------------------	----------	----------	------------------	-------------------

Oppdragsid:  
16801014K1Bestillingsdato  
10.10.2016

Arbeidsordre nr.:

Mottager  
Maskinverkstedet ASSkadenr.  
16445566

Volvo EC140CL

445566

Lakkverksted	Fargekode		Ferdig dato
Bsk Testverksted Truls			
Forsikringsselskap	Lakktype	Lakkmaterialer	Deb.faktor lakk
BSK AVD ØST TEST	2	650,00	1 200,00
Bileier			
Test Testersen			
12345678			

Kontroll lekasje	Kontroll karosseri	Kontroll plast	Ankomstkontroll lakk	Grunning	Topplakk	Kontroll av lakk	Leveransekontroll
------------------	--------------------	----------------	----------------------	----------	----------	------------------	-------------------

Oppdragsid:  
16801014K1Bestillingsdato  
10.10.2016

Arbeidsordre nr.:

Mottager  
Maskinverkstedet ASSkadenr.  
16445566

Volvo EC140CL

445566

Plastverksted

Fargekode

Deb.faktor plast  
900,00